



Peugeot 2008-P1-2019
2008 1.2 PT 130 Allure AT

Rejestracja	WE4M317
VIN	VR3USHNSSMJ828480
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	12.10.2021
Przebieg	114 080 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	96 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 199

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	01.06.2026 13:42:55	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Ciemnoszary
Marka	Peugeot	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	2008-P1-2019	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Nie	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tempomat	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Liczba kabli do ładowania	0	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Przykrycie części bagażowej	Nie	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Szyby elektryczne przód	Tak	Zestaw naprawczy	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Całoroczne	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Całoroczne	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Całoroczne	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Całoroczne	Aluminiowe	Nie dotyczy

DAMAGES

Interior



1 | Interior

Damage type	Stain
Severity	<50%, light
Comments: zużycie, zarysowania	



2 | Backrest cover FL

Damage type	Deviation from delivery condition/scope
Severity	<50%, medium
Comments: wystający element konstrukcyjny	



9 | Luggage compartment cover


Damage type	Missing
Severity	Missing

Exterior




3 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Severity	<50%, light




4 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



5 | B-pillar left

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium




6 | Inner door sill FL

Damage type	Dent(s)
Severity	>1cm - 2cm



7 | Mirror side repeater L

Damage type	Crack
Severity	<50%, medium



8 | Wing trim FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



10 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium




11 | Wing trim RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



12 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, medium



13 | Roof pillar R


Damage type	Dent(s)
Severity	>1cm - 2cm



14 | Bodywork

Damage type	Scratch(es)
Severity	<50%, light

Comments: odpryski, zanieczyszczenia



Commercial photos

