

Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu: TMBLK8NXXMY070396

Data wydania sam.: 2021-03-31

Typ: NX565Z

Następnie badanie techniczne: 2025-04

Następnie badanie spalin: 2025-04

Reklamacje

Termin przyjęcia

2023-01-31

Przebieg

40057

Nr zlecenia

13128

BA-ID

158147916

Reklamacja klienta:

po nocnym postoju przy uruchamianiu silnika kontrolki się zaświecają ale nie uruchamia się rozrusznik w tym momencie słyszał=le w głośnikach trzeszczenie klient zdemontował na około 15min klemy z akumulatora i ponownie podłączył silnik się uruchomił

Silnik > Rozrusznik, układ zapłonowy, układ rozgrzewania swiec żarowych > Przelicznik zapłonu i rozrusznika > Podzespół, paliwa > Uszkodzony

Kodowanie wg klienta:

Warunki brzegowe:

Opinia warsztatu:

Kodowanie wg warsztatu:

Część zamienna eliminująca uszkodzenie:

Reklamacje

Termin przyjęcia

2023-01-31

Przebieg

40057

Nr zlecenia

13128

BA-ID

158147646

Reklamacja klienta:

.wyłącza się radio podczas jazdy i po chwili ponownie się załącza ale brak dźwięku ,trzeba wyłączyć silnik i zamknąć samochód i ponownie otworzyć i uruchomić silnik [wszystko wraca do normy na pewien czas]

Kodowanie wg klienta:

System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Audio, video, TV > Radio > Wskazanie radia > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa

Warunki brzegowe:

Opinia warsztatu:

Kodowanie wg warsztatu:

Część zamienna eliminująca uszkodzenie:

[2061448/8 OCU - błąd B200049, B20004B lub B200047 pod adresem 0075]

Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie

5WA-035-284-A-

Reklamacje

Termin przyjęcia

2023-01-31

Przebieg

40057

Nr zlecenia

13128

BA-ID

158147782

Reklamacja klienta:

- wyskakujące komunikaty nie dostępne czujniki parkowania i travel assist niedostępny trzeba wyłączyć silnik i zamknąć samochód i ponownie otworzyć i uruchomić silnik [wszystko wraca do normy na pewien czas]

Kodowanie wg klienta:

Układy wspomagania, obsługa w systemie Komfort > System wspomagający kierowcę > Włączenie systemu wspomagającego kierowcę > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania

Warunki brzegowe:

Opinia warsztatu:

Kodowanie wg warsztatu:

Część zamienna eliminująca uszkodzenie:

Reklamacje

Termin przyjęcia

2023-03-28

Przebieg

41275

Nr zlecenia

13738

BA-ID

160387333

Reklamacja klienta: NADAL PROBLEMY Z MIB WOLNO DZIAŁA ZAWIESZA SIĘ POWOLNA REAKCJA NA ŻADANIA ZMIANY NP.STACJI LUB ZMIANA W USTAWIENIACH PARAMETRÓW Kodowanie wg klienta: System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Obsługa Infotainment za pomocą przycisków, panelu obsługi, ekranu > Wybór punktu menu > Wybór punktu menu poprzez ekran > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2023-05-15	Przebieg 45674	Nr zlecenia 14207	BA-ID 162108603
Reklamacja klienta: NA POSTOJU PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU SŁYSZALNE NIEPOKOJĄCE TRZASKI W OKOLICACH GŁOŚNIKÓW , PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU RÓWNIEŻ BYŁY SŁYSZALNE TAKIE SAME TRZASKI [WRAZENIE JAK BY PRZEPIĘCIA ELEKTRYCZNE] Kodowanie wg klienta: Cały samochód > Obszary samochodu > Przestrzeń pasażerska > Przestrzeń kokpitu > Halasy, drgania > Trzaska Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2023-05-15	Przebieg 45674	Nr zlecenia 14207	BA-ID 162108736
Reklamacja klienta: -ASYSTENCI OKRESOWO PRZESTAJĄ DZIAŁAĆ [WYŚWIETLAJĄ SIĘ KOMUNIKATY NP.FUNKCJA CZUJNIKÓW PARKOWANIA NIE DOSTĘPNA ,POZOSTALI ASYSTENCI TEŻNIE DOSTĘPNI] PO WYŁĄCZENIU ZAPŁONY I WŁĄCZENIU PONOWNYM ZACZYNAJĄ ASYSTENCUI DZIAŁAĆ LUB PO PRZEJECHANIU PARU KILOMETRÓW OD URUCHOMIENIA Kodowanie wg klienta: Układy wspomagania, obsługa w systemie Komfort > System wspomagający kierowcę > Włączenie systemu wspomagającego kierowcę > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2023-05-15	Przebieg 45674	Nr zlecenia 14207	BA-ID 162108792
Reklamacja klienta: -KORZYSTAJĄC Z PORTALU MUZYCZNEGO NP.TIDAL CHCĄC PRZELĄCZYĆ NA STACJE RADIOWE NP.RMF A PO PARU SEKUNDACH SAMOCZYNINIE PRZEZŁĄCZA NA TIDAL Kodowanie wg klienta: System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Funkcje telefonu komórkowego, portal klienta, aplikacje > Wyświetlanie informacji pokazyw.na ekranie tel.kom.(Android Auto) > Odtwarzacz multimedialny (Android Auto) > Sterowniki, usługi > Komunikacja przerwana Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				

Reklamacje	Termin przyjęcia 2023-05-15	Przebieg 45674	Nr zlecenia 14207	BA-ID 162054220
Reklamacja klienta:		NADAL PROBLEMY Z MIB WOLNO DZIAŁA ZAWIESZA SIĘ POWOLNA REAKCJA NA ŻĄDANIA ZMIANY NP.STACJI LUB ZMIANA W USTAWIENIACH PARAMETRÓW , IKONY APLIKACJI WCZYTUJĄ SIĘ BARDZO POWOLI I LOSOWO NIE POMOGŁO WCZYTANIE AKTUALIZACJI PROGRAMOW		
Kodowanie wg klienta:		System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Obsługa Infotainment za pomocą przycisków, panelu obsługi, ekranu > Przesunięcie wskazania > Przesunięcie wskazania poprzez ekran > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania		
Warunki brzegowe:				
Opinia warsztatu:		Wewnętrzna usterka elektryczna sterownika MIB, brak komunikacji ze sterownikiem. Zapis w pamięci usterek Numer:U105400: Sterownik elektroniki układów informacyjnych 1 Brak komunikacji Rodzaj usterki 2:Pasywne / sporadyczne Objaw:2175091 Status:00101000		
Kodowanie wg warsztatu:		System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Uruchomienie, sterowanie, obsługa głosowa > Sterownik elektroniki układów informacyjnych > Sterowniki, usługi > Usterka komunikacji		
Część zamienna eliminująca uszkodzenie:		5E3-035-816-C-		
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-12-18	Przebieg 69676	Nr zlecenia 28411	BA-ID 183432703
Reklamacja klienta:		Podczas pierwszego uruchomienia samochodu po dłuższym postoju pojawia się komunikat: Błąd Auto Hold		
Kodowanie wg klienta:		Układ jezdy > Układ hamulcowy, regulacja > Elektryczny hamulec postojowy (EPB) > Automatyczne odblokowanie przy ruszaniu > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa		
Warunki brzegowe:				
Opinia warsztatu:				
Kodowanie wg warsztatu:				
Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-12-18	Przebieg 69676	Nr zlecenia 28411	BA-ID 183392394
Reklamacja klienta:		Mrugają zegary		
Kodowanie wg klienta:		Oświetlenie, lampy > Oświetlenie wewnątrz > Oświetlenie tła > Oświetlenie wskazan zestawu wskaźników > Podzespół, paliwa > Miga		
Warunki brzegowe:				
Opinia warsztatu:		Klient zgłosił migoczący wskaźnik poziomu paliwa w zestawie wskaźników. Przyporządkowano tę informację do TPI. Wykonano aktualizację kodem czynności 3890 zestawu wskaźników do wersji oprogramowania 3470. Opracowano kody usterek, dopasowano klucz do zestawu wskaźników. [2068282/5 Cyfrowy zestaw wskaźników (FPK) – migoczące wskazanie]		
Kodowanie wg warsztatu:		Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie		
Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2021-05-17	Przebieg 4108	Nr zlecenia 7273	BA-ID 135626618
Reklamacja klienta:		PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ ROZŁĄCZA SIĘ POŁĄCZENIE BLUE TOOTH,BARDZO CZĘSTO W TYM MOMENCIE RESETUJE SIĘ EKRAN WYŚWIETLACZA I DŁUGO SIĘ URUCHAMIA PONOWNIE ,POBRANA JEST NAJNOWSZA AKTUALIZACJA MIB,WYSTĘPUJE NIE		

Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
ZALEŻNIE CZY NASTĘPUJE IMPORT KONTAKTÓW CZY NIE, PONOWNE SPAROWANIE TELEFONU TEŻ NIE POMAGA System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Praca telefonu > Połączenie Bluetooth > Połączenie Bluetooth telefonu komórkowego, zestaw głośnomówiący (HFP) > Funkcjonalność > Samoczynnie włącza/odłącza				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2021-07-08	Przebieg 7500	Nr zlecenia 7777	BA-ID 137544774
Reklamacja klienta: W DALSZYM CIĄGU WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z SYSTEMEM MULTIMEDIALNYM : - OKRESOWO NIE DZIAŁA PANEŁ GŁÓWNY (RADIO) - PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM TELEFONU Z SAMOCHODEM - SŁYSZALNE PISZCZENIE (JAKBY BUDZIK) PRZY WSIADANIU DO SAMOCHODU - OKRESOWO POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT "FUNKCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA" I UTRZYMUJE SIĘ PRZEZ CAŁĄ TRASĘ CO POWODUJE JEDNOCZEŚNIE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO Kodowanie wg klienta: System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Obsługa Infotainment za pomocą przycisków, panelu obsługi, ekranu > Obsługa za pomocą przycisku szybkiego wyboru > Wybór stacji radiowej za pomocą przycisku szybkiego wyboru > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2021-07-08	Przebieg 7500	Nr zlecenia 7777	BA-ID 137544560
Reklamacja klienta: PO PRZEJECHANIU 5 TYS. KM POJAWIŁA SIĘ INFORMACJA O KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO, KLIENT DOLAŁ LITR OLEJU. PONOWNIE KOMUNIKAT POJAWIŁ SIĘ PRZY PRZEBIEGU 7,5 TYS KM I KLIENT PONOWNIE DOLAŁ LITR OLEJU SILNIKOWEGO. - BRAK WIDOCZNEGO WYCIEKU SPOD SAMOCHODU Kodowanie wg klienta: Silnik > Układ smarowania > Olej silnikowy > Podzespół, paliwa > Za mało Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170770858
Reklamacja klienta: Lampy - halogeny przód parują Kodowanie wg klienta: Oświetlenie, lampy > Światła zewnętrzne > Światła do jazdy w dzień > Podzespół, paliwa > Zaparowane Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170771072

Reklamacja klienta: Fotel kierowcy trzeszczy podczas przesuwania Kodowanie wg klienta: Caly samochod > Komponenty > Siedzenie - 1. rzad, komplet montazowy > Halasy, drgania > Terkocze Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Hałas regulacji elektrycznej silnika regulacji wzdluznej. Podczas pracy silnika slychac odglos terkotania. W porownaniu z prawym fotelem praca zbyt glosna. Silnik regulacji wzdluznej nie wystepuje osobno tylko z ramą stelażu siedziska. Po wymianie wykonano nastawy. Kodowanie wg warsztatu: Elementy nadwozia > Siedzenia - 1. rzad > Silnik wzdluznego ustawiania siedzenia - 1. rzad > Halasy, drgania > Odglos Część zamienna eliminująca uszkodzenie: 4K0-881-105-K-				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170713550
Reklamacja klienta: Ginie głos w radio mruga display Kodowanie wg klienta: System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Praca radia > Wybor trybu radia (RADIO) > Funkcjonalnosc > Brak funkcji / nie dziala Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Wykonano Aktualizacje oprogramowania sterownika systemu dzwiekowego online do wersji SW 4019 za pomoca kodu czynnosci 3899. [2067494/4 System dzwiekowy – awaria emisji dzwieku] Kodowanie wg warsztatu: Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170770962
Reklamacja klienta: Lampy - halogeny przód parują Kodowanie wg klienta: Oswietlenie, lampy > Swiatla zewnetrzne > Swiatla do jazdy w dzien > Podzespol, paliwa > Zaparowany Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170713802
Reklamacja klienta: Bład Pre crash parktronic przód i tył Kodowanie wg klienta: Układy wspomaganie, obsługa w systemie Komfort > Asystent parkowania, sygnalizacja przy parkowaniu > Wskazanie sygnalizacji przy parkowaniu Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170714984
Reklamacja klienta: Pobiera olej 1l na ok 1800-2000km Kodowanie wg klienta: Silnik > Układ smarowania > Olej silnikowy > Podzespol, paliwa > Za malo Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:				
Reklamacje	Termin przyjęcia 2024-01-10	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	BA-ID 170714899

	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:	Błąd Auto hold Układ jezdy > Układ hamulcowy, regulacja > Elektryczny hamulec postojowy (EPB) > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa		
Reklamacje	Termin przyjęcia 2022-08-17 Przebieg 32592 Nr zlecenia 11384 BA-ID 152473033			
	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:	opona p.p.wybrzuszenie boczne Układ jezdy > Kola, opony, układ kontroli ciśnienia w oponach > Opony > Optyka, powierzchnia > Wygniót Uszkodzona opona koła przedniego prawego. Wymiana opony koła przedniego prawego. Układ jezdy > Kola, opony, układ kontroli ciśnienia w oponach > Opony > Podzespoły, paliwa > Uszkodzony ZTS-225-458-YP-CX0		
Reklamacje	Termin przyjęcia 2021-04-20 Przebieg 1893 Nr zlecenia 7044 BA-ID 134769589			
	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:	Problem z importem kontaktów i połączeniem telefonu z samochodem System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Praca telefonu > Połączenie Bluetooth > Połączenie Bluetooth telefonu komórkowego, zestaw głośnomówiący (HFP) > Funkcjonalność > Samoczynnie włącza/odłącza Konfiguracja 5F System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Praca telefonu > Ustawienia telefonu > Funkcjonalność > Nieprawidłowe ustawienie		
Reklamacje	Termin przyjęcia 2022-07-22 Przebieg 1 Nr zlecenia 11174 BA-ID 151379226			
	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:	WERYFIKACJA USZKODZONEJ OPONY KOŁO PRAWY PRZÓD [WYBRZUSZENIE NA BOCZNEJ ŚCIANCE OPONY] Układ jezdy > Kola, opony, układ kontroli ciśnienia w oponach > Opony > Optyka, powierzchnia > Karb		
Reklamacje	Termin przyjęcia 2023-02-06 Przebieg 40057 Nr zlecenia 13178 BA-ID 158327353			
	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu:	/PODCZAS JAZDY ZAŚWIECIŁ SIĘ KONTROLKA [POŁOŻENIE DZWIGNI ZMIANY BIEGÓW NIEWŁAŚCIWE Przenoszenie napędu > Obsługa, sterowanie skrzyni biegów > Zmiana biegu / zakresu > Automatyczna zmiana biegu / zakresu > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania Diagnostyka i poszukiwanie uszkodzeń: Zapis w pamięci usterek: Numer:P27F500; elektromagnes 1 blokadą dźwigni przełączania zakresów Zaciąga się w położeniu otwartym: Rodzaj usterek 2;Pasywne / sporadyczne: Objaw:41686. Komunikat - Wymienić następujący		

	Kodowanie wg warsztatu:	podzespół:mechanizm przełączania - EX2. Wymiana dolnej części dźwigni zmiany biegów. Przenoszenie napędu > Uruchomienie, regulacja przełączania i przebiegu napędu > Obudowa mech.przełączania biegów > Podzespół, paliwa > Zaczyna się 5WA-713-033-BS-		
	Część zamienna eliminująca uszkodzenie:			
Reklamacje	Termin przyjęcia 2021-11-16	Przebieg 21130	Nr zlecenia 8883	BA-ID 143198684
	Reklamacja klienta: Kodowanie wg klienta: Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: Kodowanie wg warsztatu: Część zamienna eliminująca uszkodzenie:			
Reklamacje	Termin przyjęcia 2022-05-17	Przebieg 28708	Nr zlecenia 10494	BA-ID 149228134
	Reklamacja klienta: POJAWIENIE SIĘ INFORMACJI ODNOŚNIE BRAKU CZUJNIKÓW PARKOWANIA, AWARII SYSTEMU MONITORUJĄCEGO POLE, AWARII SYSTEMU ESP. BRAK REAKCJI SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO NAWET NA PROBE ZRESETOWANIA SYSTEMU Kodowanie wg klienta: System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Wskazania ostrzegawcze, symbol > Wskazanie ostrzegawcze awarii układu wspomagania kierowania > Funkcjonalność > Uruchamia się w sposób nieuzasadniony Warunki brzegowe: Opinia warsztatu: [2065556/6 MIB OI - różne nieprawidłowości dotyczące działania (SW17xx i 18xx)] Kodowanie wg warsztatu: Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie Część zamienna eliminująca uszkodzenie:			
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia 2021-03-24	Przebieg 8	Nr zlecenia 19004	Poświadczenie przeglądu Przegląd przedprzedażny
	Opis Adnot.:	Przegląd przedprzedażny		
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia 2021-03-25	Przebieg 8	Nr zlecenia 19003	Poświadczenie przeglądu
	Opis Adnot.:	97EQ 02,05,08,10 wykonano		
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia 2022-05-20	Przebieg 28708	Nr zlecenia 10493	Poświadczenie przeglądu Przegląd z wymianą oleju
	Czynności dodat.	Numer (1) 85185550	Opis Filtr pyłków i kurzu	
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia 2024-01-11	Przebieg 57166	Nr zlecenia 25847	Poświadczenie przeglądu Wymiana oleju
Cyfrowa książka przeglądów serwisowych	Termin przyjęcia 2024-03-12	Przebieg 59820	Nr zlecenia 26319	Poświadczenie przeglądu Przegląd
	Czynności dodat.	Numer (1) 85185550	Opis Filtr pyłków i kurzu	
Rachunek	Termin przyjęcia 2024-12-19	Przebieg 69676	Nr zlecenia 28411	Nr rachunku 2

Pozycja pracy Numer Nazwa 01500000Poszukiwanie usterek Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja pracy Numer Nazwa 27068950Akumulator naladowano Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Rachunek	Termin przyjęcia		Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku	
	2024-12-19		69676		28411		1736	
Pozycja pracy Numer Nazwa 57082500Kluczyk zaprogramowano Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja części Numer Nazwa 5E39597 Zdalne sterowanie, 53R AUD czern/chrom Ilość Oznac. 1.00 prod. WA TG OWN08 Kod V Pakiet 0								
Rachunek	Termin przyjęcia		Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku	
	2024-12-03		69433		28275		16	
Pozycja pracy Numer Nazwa wynajem wynajem samochodu zastępczego SKODA Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Rachunek	Termin przyjęcia		Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku	
	2024-12-03		69433		28275		11	
Pozycja pracy Numer Nazwa BLACHA PRACE RS BLACHARSKIE Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja pracy Numer Nazwa LAKIERO PRACE LAKIERNICZE W Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja pracy Numer Nazwa PRAC_D PRACE DODATKOWE OD Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja pracy Numer Nazwa LAKIERO MATERIAŁY W LAKIERNICZE Przebieg Lak. dy0000 Kod V Pakiet 0								
Pozycja części Numer Nazwa 5E38078 LIST OZD L ZDERZ 33B F9R PRZ Ilość Oznac. 1.00 prod. WA TG OWN04 Kod V Pakiet 0								
Pozycja części Numer Nazwa 5E38211 WING 05E Ilość Oznac. 1.00 prod. WA TG OWN03 Kod V Pakiet 0								
Pozycja części Numer Nazwa Ilość Oznac. WA TG Kod V Pakiet								

	Numer 5E31217 63B 9B9	Nazwa PROW POWIET ZDERZ L	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 04	Kod V	Pakiet 0
	Pozycja części							
	Numer 5E38070 61A F9R	Nazwa SPOILER PRZ 61A F9R	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 03	Kod V	Pakiet 0
	Pozycja części							
	Numer 5E39416 99A	Nazwa FOG LIGHT 99A	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 03	Kod V	Pakiet 0
	Pozycja części							
	Numer MATA	Nazwa NORMALIA	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG	Kod V	Pakiet 0
Rachunek	Termin przyjęcia 2024-12-03	Przebieg 69433	Nr zlecenia 28275		Nr rachunku I282751			
	Pozycja pracy							
	Numer 1275016	Nazwa lakierowanie zderzaka przedniego i	Przeglądy -	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
Rachunek	Termin przyjęcia 2024-03-12	Przebieg 59820	Nr zlecenia 26319		Nr rachunku 360			
	Pozycja pracy							
	Numer 01340020	Nazwa Przeglady .	Przeglądy X	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 2		
	Pozycja pracy							
	Numer 85185550	Nazwa Filtr pyłków i kurzu wymieniono	Przeglądy -	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 2		
	Pozycja części							
	Numer 5Q08196 69	Nazwa Od. filter	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 01	Kod V	Pakiet 2
	Pozycja części							
	Numer WHT0007 29A	Nazwa Bolt	Ilość 3.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 01	Kod V	Pakiet 2
Rachunek	Termin przyjęcia 2024-02-28	Przebieg 59578	Nr zlecenia 143929		Nr rachunku 341			
	Pozycja pracy							
	Numer 10011487	Nazwa Prace blacharsko- lakiernicze + norm	Przeglądy -	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	Pozycja części							
	Numer 3D02607 49C	Nazwa seal ring	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 03	Kod V	Pakiet 0
	Pozycja części							
	Numer 4D02607 49B	Nazwa seal ring	Ilość 1.00	Oznac. prod. A	WA OWN	TG 03	Kod V	Pakiet 0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38055	FRONTPANEL 88A	1.00	A	OWN	03		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38072	Poszycie zderzaka 21H	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38072	Przesłona 41A	1.00	A	OWN	08		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38211	WING 06B	1.00	A	OWN	03		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E39551	COVER 10A	1.00	A	OWN	03		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5Q01212	RADIATOR 51H Q	1.00	A	OWN	02		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5WA8164	CONDENSER 11A	1.00	A	OWN	02		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E31212	AIR GUIDE 85A	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E31223	BLIND 21J	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E49410	FRONTLIGHT 16B	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38070	Uchwyt 56A	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38070	Spojler czarny-magic-61A F9R efekt perłowy	1.00	A	OWN	03		0

Pozycja części	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E38070	Nakładka reflektora 70B 9B9 przeciwmglowego	1.00	A	OWN	04		0

Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38071 84	PROFILE	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38072 48F	DAMPER	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38073 81	SUPP. ELEM	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38077 24Z D4	Podporka czern satynowa	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38078 34B F9R	Wkladka ozdobna czarny-magic-efekt	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38533 439 B9	Blacha łącząca, czern satynowa	1.00	A	OWN	03		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38536 21C FOD	Napis chromowy	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38536 53Z D4	Siatka czern satynowa	1.00	A	OWN	03		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38536 55Z D4	Przesłona czern satynowa	1.00	A	OWN	03		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38536 77B 9B9	Kratka wlotu powietrza czern satyno	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38536 79V YZ	Napis chrom/czerwien	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E38537 61A F9R	Listwa zakrywająca czarny-magic-efe	1.00	A	OWN	05		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E39194 85	Bracket	1.00	A	OWN	08		0

Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E3919486	Bracket	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E3941699A	FOG LIGHT	1.00	A	OWN	03		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E3941700A	FOG LIGHT	1.00	A	OWN	03		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5E3955966A	LIFT CYL.	1.00	A	OWN	04		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5QF010008A	Type plate	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
5WA907572A	SENSOR	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
701010002A A	STICKER	1.00	A	OWN	08		0
Rachunek							
Termin przyjęcia		Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku		
2024-01-11		57166	25847		5		
Pozycja pracy							
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet		
01500000	Poszukiwanie usterek	-	0000		0		
Pozycja pracy							
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet		
72101900	Stelaz siedziska Wymont. i zamont.	-	0000		0		
Pozycja pracy							
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet		
27068950	Akumulator naładowano	-	0000		0		
Pozycja pracy							
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet		
01500000	Poszukiwanie usterek	-	0000		0		
Pozycja części							
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
4K0881105K	SEAT FRAME	1.00	A	OWN	08		0
Pozycja części							

	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	N98923603	Śruba z łbem płaskim	1.00	A	OWN	01		0
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	WHT002796B	Bolt	4.00	A	OWN	01		0
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku			
	2024-01-11	57166	25847		137			
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01040000	Wymiany oleju .	dy X	0000		2		
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	05L115562A	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		2
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	GS55545	Olej oryginalny OW-30	5.50	A	OWN	08		2
	M9E UR	504.00/507.00						
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	N90813202	śruba-korek z uszczelką	1.00	A	OWN	01		2
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	WHT000729A	Bolt	3.00	A	OWN	01		2
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku			
	2023-08-14	45674	15085		1389			
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01400050	Wymiany płynu hamulcowego .	dy X	0000		3		
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01575550	Olej do sprzęgła ukl.4x4 wymieniono	dy -	0000		3		
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	B000750M7	Płyn hamulcowy 30 l	1.00	A	OWN	02		3
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	G065175A2	Olej przekładniowy o wysokich param	1.00	A	OWN	08		3
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	N90281802	Śruba-korek (kombi)	1.00	A	OWN	01		3
	Pozycja części							

	Numer N910827 01	Nazwa Korek spustu oleju z uszczelką	Ilość 1.00	Oznacz. prod. A	WA OWN	TG 01	Kod V	Pakiet 3
Rachunek	Termin przyjęcia 2023-05-16	Przebieg 45674	Nr zlecenia 14207		Nr rachunku 19			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	01500000	Poszukiwanie usterek	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	91961900	Sterownik panelu obsługi wymont+zam	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	27068950	Akumulator naładowano	-	-	-			
Pozycja części								
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod. A	WA OWN	TG 08	Kod V	Pakiet 0
	5E30358 16C	CONT.PANEL	1.00	-	-	-	-	-

Rachunek	Termin przyjęcia 2023-02-21	Przebieg 40057	Nr zlecenia 13178		Nr rachunku 5			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	01500000	Poszukiwanie usterek	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	27068950	Akumulator naładowano	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	10821900	Oslona dzwiekochl. Wymont. i zamont	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	26151984	Oslona termoizolacyjna wymont. i za	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	26171983	Rura wydech.-cz. przednia wymont+za	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	34101985	Obudowa mechanizmu Wymont. i zamont	-	-	-			
Pozycja pracy								
	Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak. 0000	Kod V	Pakiet 0		
	39021983	Wal Kardana wymont. i zamont.	-	-	-			

Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>1K02531</td><td>Clip 41S</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>04</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	1K02531	Clip 41S	1.00	A	OWN	04		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
1K02531	Clip 41S	1.00	A	OWN	04		0																	
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>3Q02531</td><td>Seal 15</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>03</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	3Q02531	Seal 15	1.00	A	OWN	03		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
3Q02531	Seal 15	1.00	A	OWN	03		0																	
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>3Q02537</td><td>Clamp 25A</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	3Q02537	Clamp 25A	1.00	A	OWN	08		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
3Q02537	Clamp 25A	1.00	A	OWN	08		0																	
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>5WA7130</td><td>MECHANISM 33B S</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	5WA7130	MECHANISM 33B S	1.00	A	OWN	08		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
5WA7130	MECHANISM 33B S	1.00	A	OWN	08		0																	
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>5WA7137</td><td>CATCH 61A</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	5WA7137	CATCH 61A	1.00	A	OWN	08		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
5WA7137	CATCH 61A	1.00	A	OWN	08		0																	
Rachunek	Termin przyjęcia 2023-02-21		Przebieg 40057		Nr zlecenia 13178		Nr rachunku I131781																	
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>5WA7137</td><td>CATCH 61A</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	5WA7137	CATCH 61A	1.00	A	OWN	08		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
5WA7137	CATCH 61A	1.00	A	OWN	08		0																	
Rachunek	Termin przyjęcia 2023-02-21		Przebieg 40057		Nr zlecenia 13178		Nr rachunku 332																	
Pozycja pracy <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Przebieg dy</th><th>Lak.</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>00000007</td><td>Wynajem samochodu</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet	00000007	Wynajem samochodu	-	0000		0				
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet																			
00000007	Wynajem samochodu	-	0000		0																			
Rachunek	Termin przyjęcia 2023-02-01		Przebieg 40057		Nr zlecenia 13128		Nr rachunku 7																	
Pozycja pracy <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Przebieg dy</th><th>Lak.</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>27068950</td><td>Akumulator naładowano</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet	27068950	Akumulator naładowano	-	0000		0				
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet																			
27068950	Akumulator naładowano	-	0000		0																			
Pozycja pracy <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Przebieg dy</th><th>Lak.</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>91705500</td><td>Sterownik układu 'telematik' wymien</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet	91705500	Sterownik układu 'telematik' wymien	-	0000		0				
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet																			
91705500	Sterownik układu 'telematik' wymien	-	0000		0																			
Pozycja pracy <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Przebieg dy</th><th>Lak.</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>01500000</td><td>Poszukiwanie usterek</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet	01500000	Poszukiwanie usterek	-	0000		0				
Numer	Nazwa	Przebieg dy	Lak.	Kod V	Pakiet																			
01500000	Poszukiwanie usterek	-	0000		0																			
Pozycja części <table><tr><th>Numer</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Oznac. prod.</th><th>WA</th><th>TG</th><th>Kod V</th><th>Pakiet</th></tr><tr><td>5WA0352</td><td>Sterownika usług 84A online</td><td>1.00</td><td>A</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>									Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet	5WA0352	Sterownika usług 84A online	1.00	A	OWN	08		0
Numer	Nazwa	Ilość	Oznac. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet																	
5WA0352	Sterownika usług 84A online	1.00	A	OWN	08		0																	
Rachunek	Termin przyjęcia 2022-08-23		Przebieg 32592		Nr zlecenia 11384		Nr rachunku 1652																	

	Pozycja części		Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
			ZTS2254	225/45 R18 91Y Pir	0.45		OWN	18		0
			58Y	Cinturato P7 C2		M				
			PCX0							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku				
	2022-08-23	32592		11384		20				
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			A000140	Ogólne zewnętrzne		0000		0		
			0	pozycje pracy	-					
	Pozycja części		Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
			ZTS2254	225/45 R18 91Y Pir	0.50		OWN	18		0
			58Y	Cinturato P7 C2		M				
			PCX0							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku				
	2022-08-23	32592		11384		I113841				
	Pozycja części		Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
			ZTS2254	225/45 R18 91Y Pir	0.05		OWN	18		0
			58Y	Cinturato P7 C2		M				
			PCX0							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku				
	2022-05-20	28708		10494		12				
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			01500000	Poszukiwanie usterek	-	0000		0		
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			01510099	AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	-	0000		0		
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku				
	2022-05-20	28708		10493		816				
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			87879999	Czyszczenie klimatyzacja Akcja Maj C	-	0000		0		
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg		Nr zlecenia		Nr rachunku				
	2022-05-20	28708		10493		815				
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			01030020	Przeglady z wymiana oleju	X	0000		2		
	Pozycja pracy		Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet		
			85185550	Filtr pyłków i kurzu wymieniono	-	0000		2		
	Pozycja części		Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
			05L11556	FILTERELEM	1.00		OWN	01		2
			2A			A				

Pozycja części Numer Nazwa Ilość Oznacz. prod. WA TG Kod V Pakiet							
5Q0819669Od. filter1.00AOWN012							
Pozycja części Numer Nazwa Ilość Oznacz. prod. WA TG Kod V Pakiet							
N90813202Śruba-korek z uszczelką1.00AOWN012							
Pozycja części Numer Nazwa Ilość Oznacz. prod. WA TG Kod V Pakiet							
V40702082OLEJ CASTROL EDGE PROF. LLIII 5W305.50AOWN012							
Pozycja części Numer Nazwa Ilość Oznacz. prod. WA TG Kod V Pakiet							
WHT000729ABolt3.00AOWN012							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku		
	2021-12-02	21130	8883		24		
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
01500000Poszukiwanie usterek-00000							
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
97102599Sterownik sieci elektr. zaprogramow-00000							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku		
	2021-12-02	21130	8883		1560		
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
44444AUTO ZASTĘPCZE-00000							
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
44052054Kola wymont. i zamont.-00000							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku		
	2021-05-18	4108	7273		15		
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
01500000Poszukiwanie usterek-00000							
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
27068950Akumulator naładowano-00000							
Pozycja pracy Numer Nazwa Przebieg Lak. Kod V Pakiet							
01500000Poszukiwanie usterek-00000							
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia		Nr rachunku		

	2021-05-18	4108	7273	592				
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	00000007	Wynajem samochodu	dy -	0000		0		
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku				
	2021-04-21	1893	7044	9				
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01500000	Poszukiwanie usterek	dy -	0000		0		
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	27068950	Akumulator naładowano	dy -	0000		0		
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01500000	Poszukiwanie usterek	dy -	0000		0		
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku				
	2021-03-24	8	19004	I190042				
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	L	OWN	A5		0
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku				
	2021-03-24	8	19004	I190041				
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	01010000	Przeglady przedsprz.	dy -	0000		0		
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	990-002	PALIWO - UZUPEŁNIENIE ON	5.00		OWN			0
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	990-2	RAMKA POD TABLICĘ REJESTRACYJNĄ "RE	2.00		OWN			0
	Pozycja części							
	Numer	Nazwa	Ilość	Oznaczn. prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
	G052164M2	Koncentrat do szyb 1l -70°C	1.00	A	OWN	02		0
Rachunek	Termin przyjęcia	Przebieg	Nr zlecenia	Nr rachunku				
	2021-03-24	8	19003	6				
	Pozycja pracy							
	Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet		
	97102599	Sterownik sieci elektr. zaprogramow	dy -	0000		0		
	Pozycja pracy							

Numer	Nazwa	Przebieg	Lak.	Kod V	Pakiet
01500000	Poszukiwanie usterek	dy	0000		0