

Seoat - Przegląd zerowy

Faktura nr: FV/UP/S/804/20



Oryginał / Kopia

Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 28.05.2020

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 28.05.2020

Sprzedawca / Podatnik	
Biacomex S.A.	
Adres : ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok	
ASO SEAT	
Adres : ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok	
NIP : 542-02-00-866	
Bank : PKO BP	
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130	

Nabywca	
Fiertek Wojciech	
Adres : 18-500 ; Kolno; ul. Słoneczna 8	
NIP :	
Nr kontrahenta : (13867)	
Państwo : Polska	

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA AARONA FR 1.0 TSI 115 KMAU7 Start/Stop				Numer zlecenia : ZL/S/26982/20/ZW	
Data ostatniego przeglądu: 28-05-2020 C		Przebieg: 1 1 4 4 k m		Numer nadwozia: V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1 3	
Nr szkody:		Nr autoryzacji:		Nr rejestracyjny: B K L 2 6 4 4 4	
Doradca: Bartosz Litwińczuk		Telefon: 85 66 444 82			

Robocizna										
Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	01040002	Wymiany oleju .	rb/g	0,00	270,00	0,500	109,76	23	25,24	135,00
Razem :							109,76		25,24	135,00

Materiały										
Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
2	04E115561H	filtr oleju	szt.	0,00	45,99	1,000	37,39	23	8,60	45,99
3	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	0,00	50,00	4,000	162,60	23	37,40	200,00
4	N90813202	Śruba-korek z uszczelką	szt.	0,00	14,99	1,000	12,19	23	2,80	14,99
5	SER	Materiały serwisowe	szt.	0,00	20,00	1,000	16,26	23	3,74	20,00
6	WHT000729A	Śruba 'torx' samozabezpieczająca się	SZT	0,00	5,89	3,000	14,37	23	3,30	17,67
7	GH1069601HAN	Kol.Ess.Bidon.Dzi	szt.	0,00	40,00	1,000	32,52	23	7,48	40,00
Razem :							275,33		63,32	338,65

Razem : 473,65 PLN

Słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy złote 65/100

	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
		%	Wartość	
Razem:	385,08	-	88,57	473,65
W tym:	385,08	23	88,57	473,65

Lp	Opis	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	IP/S/547/20 [R/S/105/20]	Zapłacono	Karta płatnicza	473,65
Rozliczono :				473,65
Do zapłaty :				0,00

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/serwis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci-i-akcesoria>

Mechanizm podzielonej płatności

Dokument przygotował: Bartosz Litwińczuk

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Chwaszczewska Olga
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Oryginalny olej silnikowy



Faktura nr: FV/UP/S/51/22

Oryginał / Kopia

Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 14.01.2022

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 14.01.2022

Sprzedawca / Podatnik	
Biacomex S.A.	
Adres : ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok	
ASO SEAT	
Adres : ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok	
NIP : 542-02-00-866	
Bank : PKO BP	
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130	

Nabywca	
Fierfek Wojciech	
Adres : 18-500 ; Kolno, ul. Słoneczna 8	
NIP :	
Nr kontrahenta : (13867)	
Państwo : Polska	

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA ARONA FR 1.0 TSI 115 KMAU7 Start/Stop				Numer zlecenia : ZL/S/32372/22/ZW	
Data ostatniego przeglądu: 14-01-2022 C	Przebieg: 1 4 3 7 6	km		Numer nadwozia: V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1	
Nr szkody:	Nr autoryzacji:			Nr rejestracyjny: B K L 2 6 4 4 4	
Doradca: Tomasz Masłowski			Telefon: 85 66 444 82		

Robocizna

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	01030014	Przeglady z wymiana oleju .	rb/g	0,00	300,00	0,900	219,51	23	50,49	270,00
2	85181950	Filtr pyłków i kurzu wymont. i zamont.	rb/g	0,00	300,00	0,100	24,39	23	5,61	30,00
3	ozon	Ozonowanie klimatyzacji	rb/g	0,00	300,00	0,330	80,49	23	18,51	99,00
Razem :							324,39		74,61	399,00

Materiały

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
4	04E115561H	filtr oleju	szt	10,00	54,90	1,000	44,63	23	10,27	54,90
5	2Q0819669	Filtr zapachów i przeciwpylek.	szt.	10,00	169,10	1,000	137,48	23	31,62	169,10
6	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	10,00	62,10	4,000	201,95	23	46,45	248,40
7	N0138157	Pierścień uszczelniający	szt.	10,00	10,79	1,000	8,77	23	2,02	10,79
8	N90288901	Śruba spustowa oleju	szt.	10,00	16,19	1,000	13,16	23	3,03	16,19
9	SER	Materiały serwisowe	szt.	10,00	18,00	1,000	14,63	23	3,37	18,00
Razem :							420,63		96,75	517,38

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT w stopce i podsumach liczony od sumy wartości brutto

Razem : 916,38 PLN

Słownie: dziewięćset szesnaście złotych 38/100

W tym udzielono rabatu w kwocie brutto: 57,49 PLN (usługi: 0,00 towary / materiały: 57,49)

Razem:	Wartość netto	%	Wartość	Wartość brutto
Razem:	745,02	-	171,36	916,38
W tym:	745,02	23	171,36	916,38

Lp	Opis	Zapłacono	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	IP/S/42/22 [RI/S/9/22]		Karta płatnicza		916,38
Rozliczono :					916,38
Do zapłaty :					

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/serwis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci.htm>

Uwagi:

Korozja postojowa tarcz hamulcowych tył

Brak kapsli ochronnych śrub kół

Do doładowania akumulator

Do uzupełnienia płyn od spryskiwaczy

Dokument przygotował: Tomasz Masłowski

Oryginalny olej silnikowy



Faktura nr: FV/UP/S/144/23



Oryginał / Kopia

Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 02.02.2023

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 02.02.2023

Sprzedawca / Podatnik

Biacomex S.A.
Adres : ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok
ASO SEAT
Adres : ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok
NIP : 542-02-00-866
Bank : PKO BP
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130

Nabywca

Fiertek Wojciech
Adres : 18-500 ; Kolno; ul. Słoneczna 8
NIP :
Nr kontrahenta : (13867)
Państwo : Polska

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA.ARONA FR 1.0 TSI 115 KM AU7 Start/Stop

Numer zlecenia : ZL/S/35875/23/ZW

Ostatni przegląd: 02.02.2023

Nr szkody:

Numer nadwozia: V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1 3

Następny przegląd: 01.02.2024

Nr autoryzacji:

Nr rejestracyjny: B K L 2 6 4 4 4

Ubezpieczyciel:

Typ polisy:

Przebieg: 1 8 6 3 2 k m

Doradca: Bartosz Litwińczuk

Telefon: 85 66 444 82

Robocizna

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	202020	Ścieżka diagnostyczna	rb/g	0,00	340,00	0,300	82,93	23	19,07	102,00
2	101010	Urządzenie diagnostyczne podłączenie	rb/g	0,00	340,00	0,200	55,28	23	12,72	68,00
3	01030014	Przeglądy z wymiana oleju .	rb/g	0,00	340,00	0,900	248,78	23	57,22	306,00
4	01390050	Przeglądy rozszerz. .	rb/g	0,00	340,00	0,300	82,93	23	19,07	102,00
5	85181950	Filtr pyłków i kurzu wymont. i zamont.	rb/g	0,00	340,00	0,100	27,64	23	6,36	34,00
6	01400050	Wymiany płynu hamulcowego .	rb/g	0,00	340,00	0,500	138,21	23	31,79	170,00
Razem :							635,77		146,23	782,00

Materiały

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
7	04E115561AC	Filtr oleju	szt.	20,00	72,80	1,000	59,19	23	13,61	72,80
8	2Q0819669	Filtr zapachów i przeciwpylek.	szt.	20,00	163,12	1,000	132,62	23	30,50	163,12
9	B000750M7	Płyn hamulcowy 30l	Litry	15,00	45,90	1,000	37,32	23	8,58	45,90
10	GS55545M9EUR	Oryginalny olej 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	15,00	42,50	4,000	138,21	23	31,79	170,00
11	N0138157	Pierścień uszczelniający	szt.	10,00	9,90	1,000	8,05	23	1,85	9,90
12	N90288901	Śruba spustowa oleju	szt.	10,00	16,19	1,000	13,16	23	3,03	16,19
13	SER	Materiały serwisowe	szt.	10,00	18,00	1,000	14,63	23	3,37	18,00
14	WHT000729A	Śruba 'torx' samozabezpieczająca się	SZT	10,00	6,92	3,000	16,88	23	3,88	20,76
Razem :							420,06		96,61	516,67

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT w stopce i podsumach liczony od sumy wartości brutto

Razem : 1 298,67 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 67/100

W tym udzielono rabatu w kwocie brutto: 104,29 PLN (usługi: 0,00 towary / materiały: 104,29)

	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
		%	Wartość	
Razem:	1 055,83	-	242,84	1 298,67
W tym:	1 055,83	23	242,84	1 298,67

Lp	Opis	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	IP/S/132/23 [R]/S/23/23]	Zapłacono	Karta płatnicza	1 298,67
Rozliczono :				1 298,67
Do zapłaty :				

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/servis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci.htm>

Uwagi:

Do doładowania akumulator
Korozja tarcz hamulcowych

Oryginalny olej silnikowy



Oryginał / Kopia

3/24



Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 02.02.2024

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 02.02.2024

Sprzedawca / Podatnik

Biacomex S.A.
Adres : ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok
ASO SEAT
Adres : ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok
NIP : 542-02-00-866
Bank : PKO BP
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130

Nabywca

Fiertek Wojciech
Adres : 18-500 ; Kolno; ul. Słoneczna 8
NIP :
Nr kontrahenta : (13867)
Państwo : Polska

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA ARONA FR 1.0 TSI 115 KM AU7 Start/Stop

Numer zlecenia : ZL/S/39575/24/ZW

Ostatni przegląd: 02.02.2024

Nr szkody:

Numer nadwozia: V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1 3

Następny przegląd: 01.02.2024

Nr autoryzacji:

Nr rejestracyjny: B K L 2 6 4 4 4

Ubezpieczyciel:

Typ polisy:

Przebieg: 2 3 6 7 0 k m

Doradca: Bartosz Litwińczuk

Telefon: 85 66 444 82

Robocizna

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1		Oplata za utylizację	Szt.	0,00	15,00	1,000	12,20	23	2,80	
2	202020	Ściezka diagnostyczna	rb/g	0,00	356,70	0,200	58,00	23	13,34	
3	101010	Urządzenie diagnostyczne podłączenie	rb/g	0,00	356,70	0,200	58,00	23	13,34	
4	01030014	Przeglady z wymiana oleju	rb/g	0,00	356,70	0,900	261,00	23	60,03	
5	28705653	3 Swiece zaplonowe wymiana	rb/g	0,00	356,70	0,600	174,00	23	40,02	
6	85181950	Filtr pyłków i kurzu wymont. i zamont.	rb/g	0,00	356,70	0,100	29,00	23	6,67	
7	klimatyzacja	Serwis Klimatyzacji	rb/g	0,00	356,70	0,700	203,00	23	46,69	
Razem :							795,20		182,89	

Materiały

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
8	04E115561AC	Filtr oleju	szt.	10,00	81,90	1,000	66,59	23	15,31	
9	04E905602D	świeca zapłonowa 'longlife'	szt.	10,00	135,81	3,000	331,24	23	76,19	
10	2Q0819669	Filtr zapachów i przeciwpyłk.	szt.	10,00	198,81	1,000	161,63	23	37,18	
11	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	10,00	36,00	4,000	117,07	23	26,93	
12	N0138158	Pierścień uszczelniający	szt.	10,00	12,59	1,000	10,24	23	2,35	
13	N90288901	Śruba spustowa oleju	szt.	10,00	17,09	1,000	13,89	23	3,20	
14	SER	Materiały serwisowe	szt.	10,00	12,45	1,000	10,12	23	2,33	
15	WHT000729A	Śruba 'torx' samozabezpieczająca się	SZT	10,00	7,64	3,000	18,63	23	4,29	
16	WHT001386	uszczelka	SZT	10,00	17,09	1,000	13,89	23	3,20	
17	WHT007498	O-ring	szt.	10,00	30,58	1,000	24,86	23	5,72	
Razem :							768,18		176,68	

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT w stopce i podsumach liczony od sumy wartości brutto

Razem :

1 922,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa złote 95/100

W tym udzielono rabatu w kwocie brutto: 104,99 PLN (usługi: 0,00 towary / materiały: 104,99)

Lp	Opis	Zapłacono	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	IP/S/143/24 [RI/S/25/24]		Karta płatnicza		1 922,95
Rozliczono :					1 922,95
Do zapłaty :					

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/serwis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci.htm>

Oryginalny olej silnikowy



Faktura nr: FV/UP/S/155/25

Oryginał / Kopia



Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 30.01.2025

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 30.01.2025

Sprzedawca / Podatnik	
Biacomex S.A.	
Adres	: ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok
ASO SEAT	
Adres	: ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok
NIP	: 542-02-00-866
Bank	: PKO BP
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130	

Nabywca	
Fiertek Wojciech	
Adres	: 18-500 ; Kolno; ul. Słoneczna 8
NIP	:
Nr kontrahenta	: (13867)
Państwo	: Polska

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA.ARONA FR 1.0 TSI 115 KMAU7 Start/Stop		Numer zlecenia :	ZL/S/43763/25/ZW
Ostatni przegląd:	30.01.2025	Nr szkody:	
Następny przegląd:	01.02.2024	Numer nadwozia:	V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1
Ubezpieczyciel:		Nr rejestracyjny:	B K L 2 6 4 4 4
		Przebieg:	2 9 6 3 3 k m
Doradca:	Adam Filipkowski	Telefon:	

Robocizna

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	24245550	Wkład filtra powietrza wymiana	rb/g	0,00	393,60	0,100	32,00	23	7,36	
2	85181950	Filtr pyłków i kurzu wymont. i zamont.	rb/g	0,00	393,60	0,100	32,00	23	7,36	
3	01030014	Przeglądy z wymiana oleju .	rb/g	0,00	393,60	0,900	288,00	23	66,24	3
4	101010	Urządzenie diagnostyczne podłączenie	rb/g	0,00	393,60	0,200	64,00	23	14,72	
5	202020	Ścieżka diagnostyczna	rb/g	0,00	393,60	0,300	96,00	23	22,08	1
6		Opłata za użyczenie	Szt.	0,00	15,00	1,000	12,20	23	2,80	
Razem :							524,20		120,56	6

Materiały

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
7	04C129620A	Wkład filtra powietrza	szt.	10,00	137,61	1,000	111,88	23	25,73	1
8	04E115561AC	Filtr oleju	szt.	10,00	81,90	1,000	66,59	23	15,31	
9	2Q0819669	Filtr zapachów i przeciwpylek.	szt.	10,00	197,01	1,000	160,17	23	36,84	1
10	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	10,00	62,10	4,000	201,95	23	46,45	2
11	N0138158	Pierścień uszczelniający	szt.	10,00	13,49	1,000	10,97	23	2,52	
12	N90288901	Śruba spustowa oleju	szt.	10,00	17,99	1,000	14,63	23	3,36	
13	SER	Materiały serwisowe	szt.	10,00	18,00	1,000	14,63	23	3,37	
14	WHT000729A	Śruba 'torx' samozabezpieczająca się	SZT	10,00	7,73	3,000	18,85	23	4,34	
15	G12E050A2	Płyn chłodniczy (do -35°C) 1l	szt.	10,00	28,79	0,500	11,71	23	2,69	
Razem :							611,37		140,62	7

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT w stopce i podsumach liczony od sumy wartości brutto

Razem : 1 396,75 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 75/100


W tym udzielono rabatu w kwocie brutto: 83,56 PLN (usługi: 0,00 towary / materiały: 83,56)

	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
		%	Wartość	
Razem:	1 135,57	-	261,18	1 396,75
W tym:	1 135,57	23	261,18	1 396,75

Lp	Opis	Zapłacono	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	IP/S/147/25 [RI/S/20/25]	Zapłacono	Karta płatnicza		1 396,75
Rozliczono :					1 396,75
Do zapłaty :					

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/servis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci>Uwagi:
Dolano 0,5l płynu chłodzącego
Do doładowania akumulator

Oryginalny olej silnikowy



Faktura nr: FV/UP/S/148/26

Oryginał / Kopia



Miejscowość: Białystok

Data wystawienia: 30.01.2026

Data dostawy towarów/ wykonania usługi: 30.01.2026

Sprzedawca / Podatnik

Biacomex S.A.
Adres : ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok
ASO SEAT
Adres : ul. Elewatorska 39, 15-620 Białystok
NIP : 542-02-00-866
Bank : PKO BP
21 1020 1332 0000 1102 0026 6130

Nabywca

Fiertek Wojciech
Adres : ul. Stoleczna 8, 18-500 Kolno
NIP :
Nr kontrahenta : (13867)
Państwo : Polska

Numer BDO:000009385

SEAT IBIZA/ARONA ARONA FR 1.0 TSI 115 KMAU7 Start/Stop

Numer zlecenia : ZL/S/47987/26/ZW

Ostatni przegląd: 29.01.2026

Nr szkody:

Numer nadwozia: V S S Z Z Z K J Z L R 0 9 6 1 3

Następny przegląd: 01.02.2024

Nr autoryzacji:

Nr rejestracyjny: B K L 2 6 4 4 4

Ubezpieczyciel:

Typ polisy:

Przebieg: 3 5 4 7 6 k m

Doradca: Marcin Borkowski

Telefon:

Robocizna

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
1	01400050	Wymiany plynu hamulcowego .	rb/g	5,00	432,34	0,300	105,45	23	24,25	129,70
2	85181950	Filtr pylkow i kurzu wymont. i zamont.	rb/g	5,00	432,34	0,100	35,15	23	8,08	43,23
3	01090014	Przezl. z wym.ol.(z o.zm.) .	rb/g	5,00	432,34	0,900	316,35	23	72,76	389,11
4	01390050	Rozsireny zakres inspekcji .	rb/g	5,00	432,34	0,300	105,45	23	24,25	129,70
5	101010	Urządzenie diagnostyczne podłączenie	rb/g	5,00	432,34	0,200	70,30	23	16,17	86,47
6	202020	Ścieżka diagnostyczna	rb/g	5,00	432,34	0,300	105,45	23	24,25	129,70
7		Opłata za użyczenie	Szt.	5,00	14,25	1,000	11,59	23	2,66	14,25
8	34015553	Olej przekładniowy wymiana	rb/g	5,00	432,34	1,000	351,50	23	80,84	432,34
Razem :							1 101,22		253,28	1 354,50

Materiały

Lp	Numer katalogowy	Nazwa	Jed.	Rabat (%)	Cena jed. brutto	Ilość	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
								%	Wartość	
9	04E115561AC	Filtr oleju	szt.	15,00	77,35	1,000	62,89	23	14,46	77,35
10	2Q0819669	Filtr zapachów i przeciwpylek.	szt.	15,00	191,24	1,000	155,48	23	35,76	191,24
11	B000750M7	Płyn hamulcowy 30l	Litry	15,00	45,90	1,000	37,32	23	8,58	45,90
12	G055512A2	Olej przekładniowy 1l	szt.	15,00	107,86	2,000	175,38	23	40,34	215,72
13	GS55545M9EUR	Olej oryginalny 0W-30 504.00/507.00 209l	Litry	15,00	58,65	4,000	190,73	23	43,87	234,60
14	N0138158	Pierścień uszczelniający	szt.	15,00	12,74	1,000	10,36	23	2,38	12,74
15	N90288901	Śruba spustowa oleju	szt.	15,00	22,09	1,000	17,96	23	4,13	22,09
16	SER	Materiały serwisowe	szt.	15,00	21,96	1,000	17,85	23	4,11	21,96
17	WHT000729A	Śruba 'torx' samozabezpieczająca się	SZT	15,00	7,64	3,000	18,63	23	4,29	22,92
Razem :							686,60		157,92	844,52

Cena ewidencyjna brutto, podatek VAT w stopce i podsumach liczony od sumy wartości brutto

Razem : 2 199,02 PLN

Słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100

W tym udzielono rabatu w kwocie brutto: 220,36 PLN (usługi: 71,31 towary / materiały: 149,05)

Lp	Opis	Zapłacono	Gotówka	Sposób zapłaty	Termin zapłaty	Kwota
1	KP/G/S/56/26 [RK/G/S/18/26]					2 199,02
Rozliczono :						2 199,02
Do zapłaty :						

Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Seat dostępne są na stronie internetowej: <http://www.seat-auto.pl/serwis/czesci-i-akcesoria/gwarancja-na-czesci.html>

Oryginalny olej silnikowy

