



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00553/26
Data zlecenia	24 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	KONA
Numer rejestracyjny	BI775HU
Rok produkcji	2019
Numer VIN	KMHK3815HLU458887

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK 2 SZT	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00553/26

Nr rejestracyjny

BI775HU

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21091
Numer sprawy	VHS00553/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	27.06.2026
Wycena na dzień	27.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	BI775HU / KMHK3815HLU458887
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.08.2020 / 70
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	141 199 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	11.08.2026
Lakier	----

Marka	HYUNDAI
Model	Kona 17-20
Typ	Kona 1.6 T-GDI Style 4WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1591
Moc kW / KM	130 / 177
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Chromowana osłona chłodnicy
- Czujnik deszczu
- DBC - system kontroli zjazdu
- Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Immobilizer
- Interfejs Bluetooth z funkcją rozpoznawania głosu
- Kierownica i drążek biegów skórzane
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kluczyk zbliżeniowy, przycisk Start/Stop
- Komputer pokładowy z 4,2 calowym ekranem kolorowym
- LKAS - system utrzymania toru jazdy
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Automatyczne włączanie świateł
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dwupoziomowa podłoga bagażnika
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotele przednie - ogrzewane
- Gniazdo AUX
- HAC - system kontroli podjazdu
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Lakier metaliczno-perłowy Galactic Grey
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet gwarancji 5-letni bez limitu kilometrów
- Radio RDS/MP3/7 calowym ekranem/kamera parkowania tył
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- System Stop-Go
- Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
- Tylne spojler
- VDC (ESC/ESP) - systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu -
- Wybór trybu jazdy
- Zamek centralny z pilotem
- Pakiet 5-lat usług assistance
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Relingi dachowe
- Schowek na okulary
- System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA)
- Szyba przednia z pasem przeciwsłonecznym
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat z organicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne (MDPS)
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik
- Pakiet Nawigacja + KRELL
 - System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem
 - System nawigacji satelitarnej z 8 calowym ekranem dotykowym, DAB, MapCare, rozpoznawaniem
- Pakiet Styl
 - Deska rozdzielcza pokryta miękkim materiałem
 - Elementy drzwi częściowo pokryte skórą ekologiczną
 - Kierownica w skórze, perforowana
 - Klamki wewnętrzne i elementy kierownicy pokryte błyszczącym tworzywem sztucznym
 - Obramowanie nawiewów, stacyjki i skrzyni biegów w kolorze Lime lub Red
 - Pasy bezpieczeństwa w kolorze Lime lub Red
 - Tapicerka materiałowo-skórzana (elementy wykonane ze skóry ekologicznej) z obszyciem Lime lub



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental ContiEcoContact 5	PP	215/55 R17	5,8
Continental ContiEcoContact 5	PL	215/55 R17	5,6
Continental ContiEcoContact 5	TP	215/55 R17	5,7
Continental ContiEcoContact 5	TL	215/55 R17	5,9
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ODPRYSKI
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DACH STAŁY	ELEMENT PO GRADOBICIU
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
SZYBA CZOŁOWA - odpryski;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	109
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ














DOKUMENTY POJAZDU



