



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00492/26
Data zlecenia	8 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	AUDI
Model	A5 SPORTBACK
Numer rejestracyjny	SK5F709
Rok produkcji	2019
Numer VIN	WAUZZZF57KA077804

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00492/26

Nr rejestracyjny

SK5F709

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20989
Numer sprawy	VHS00492/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	13.06.2026
Wycena na dzień	13.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK5F709 / WAUZZZF57KA077804
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	10.09.2019 / 81
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	163 081 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	10.02.2027
Lakier	----

Marka	AUDI
Model	A5 Sportback 16-19
Typ	A5 40 TDI Sport S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
- Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dywaniki welurowe - przód i tył
- Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Alluminium Ellipse
- Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne) z ogumieniem 245/40
- Fotele przednie sportowe
- Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy ksenonowe
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową
- Oświetlenie konsoli środkowej
- Pakiet dla palących
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka materiałowa
- Podświetlane lusterka do makijażu
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji pasażera , przód
- Siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- System Start/Stop
- Radio MMI plus

- Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
- Śruby zabezpieczające do kół
- Uchwyty ISOFIX - przód
- Wskaźnik ograniczenia prędkości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw narzędzi z podnośnikiem
- Złącze USB i AUX-IN
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka tkaninowa System
- Uchwyty ISOFIX - tył
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zawieszenie dynamiczne
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Audi Connect (V)
- Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania z wizualizacją na ekranie MMI (V)
- Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy (V) (G)
- Audi smartphone Interface (V)
- Audi sound system (V)
- Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy (V)
- Dach szklany panoramiczny (V)
- Fotele z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego (V)
- Kamera ułatwiająca parkowanie (V)
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, spłaszczona u dołu - skórzana (V)
- Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa (V)
- Lusterka boczne elektrycznie składane (V)
- Pakiet Schowek (V)
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Schowek po stronie kierowcy
 - Schowek w bagażniku, zamykany
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Taśma mocująca w ścianie bagażnika
 - Uchwyt na kubek - tył
- Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym (V)
- Przedni podłokietnik, przesuwany (V)
- System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch (V)
- Tapicerka z Alcantary/skóry z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Usługi Audi connect Safety&Service (V) (G)
- Zawieszenie sportowe (V)
- Zbiornik SCR 24l (Adblue) (V)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	200 - 300
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	200 - 300
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	200 - 300
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Hankook Ventus S1 Evo3	PP	245/40 R18	4,9
Hankook Ventus S1 Evo3	PL	245/40 R18	6,2
Hankook Ventus S1 Evo3	TP	245/40 R18	6,7
Hankook Ventus S1 Evo3	TL	245/40 R18	5,2
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	PRZEPALENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
LISTWA CHROMOWA ZDERZAKA T - deformacja; RAMA DRZWI TP - wgniecenie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Pojazd zarejestrowany jako czteroosobowy - "Liczba miejsc ogółem: 4".

POZOSTAŁE

Pojazd mokry w trakcie oględzin. Po osuszeniu mogą ujawnić się dodatkowe wady powłoki lakierniczej, zarysowania, wgniecenia lub inne niedoskonałości niewidoczne podczas oględzin.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	114
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



