



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00498/26
Data zlecenia	9 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	Mercedes-Benz
Model	GLC 220 D 4MATIC
Numer rejestracyjny	PY94022
Rok produkcji	2023
Numer VIN	W1NKM0FB6PF048043

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00498/26

Nr rejestracyjny

PY94022

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21013
Numer sprawy	VHS00498/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	18.06.2026
Wycena na dzień	17.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY94022 / W1NKM0FB6PF048043
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.06.2023 / 36
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	102 270 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	30.06.2026
Lakier	----

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [254] 22-
Typ	GLC 220 d mHEV 4-Matic AMG Line
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1993
Moc kW / KM	145 / 197
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Asystent hamowania - aktywny
- Asystent ograniczeń prędkości
- Asystent parkowania aktywny z Parktronic
- Asystent świateł drogowych, adaptacyjny
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Czytnik linii papilarnych
- Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry Nappa
- Dynamic Select - selektor trybu jazdy
- Dywaniki AMG
- Dźwięk silnika sportowy
- Elementy wykończenia wnętrza - struktura metalu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19" AMG 5 ramion w kolorze szary tantalit, z ogumieniem
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie, sportowe
- Gaśnica
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Integracja smartfona
- Kamera cofania
- Kamizelka odbłaskowa dla kierowcy
- Keyless-go funkcja rozruchu
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
- Kłapa tylna EASY-PACK
- Klimatyzacja automatyczna Thematic
- Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk
- Lakier uni
- Lampy LED High Performance
- Lusterka boczne składane elektrycznie

- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Nakładki nadkoli w kolorze pojazdu
- Oparcie tylne składane, dzielone
- Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
- Pakiet Chrom wnętrze
- Pakiet oświetlenia wnętrza
- Podsufitka materiałowa, czarna
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
- Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
- Relingi dachowe - aluminium polerowane elektrolitycznie
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
- System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
- System monitorowania wnętrza
- System wskazujący zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie
- Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
- Tirefit - zestaw do naprawy opon
- Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami, przód
- Usługi zdalne w wersji Plus
- Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
- Wyświetlacz kierowcy
- Zawieszenie sportowe
- MBUX Nawigacja Premium
- Nadkola poszerzone dla kół AMG
- Nawigacja na dysku twardym
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet Chrom
- Pakiet komfortowy bagażnika
- Pakiet USB
- Poduszka powietrzna centralna
- Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
- Przygotowanie do instalacji systemu MBUX Entertainment
- Radio cyfrowe
- Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
- Schowek (zamykany) pod podłogą bagażnika
- Stylizacja AMG
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu
- System multimedialny MBUX
- System wzywania pomocy Mercedes-Benz
- Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Microcut mikrofibra
- Uchwyt na kubek, podwójny
- Usługi zdalne
- Wstępna instalacja do cyfrowego transferu kluczy
- Wyświetlacz centralny
- Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent martwego punktu
- Asystent zmiany pasa ruchu - aktywny (G)
- Dach panoramiczny, przesuwany
- Fotel kierowcy ust. elektrycznie
- Fotel pasażera ustawiany elektrycznie
- Konsola środkowa, wzór krzyżowy, srebrnoszara
- Lakier metalik
- Pakiet Keyless-Go Comfort
 - Hands-Free Access - bezkluczykowy dostęp do samochodu
 - Keyless-go
- Pakiet Night
 - Felgi aluminiowe 19" AMG 5 ramion w kolorze czarnym, z ogumieniem
 - Relingi dachowe - czarne
- Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus
 - Asystent odległości DISTRONIC, aktywny
 - Automatyczna kontrola prędkości
 - DISTRONIC PLUS z asystentem ruchu poprzecznego (DTR+Q)
 - System PRE-SAFE
 - System PRE-SAFE Impuls




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
TOYO SNOWPROX S954 SUV	PP	255/50 R19	3,1
TOYO SNOWPROX S954 SUV	PL	255/50 R19	4,3
TOYO SNOWPROX S954 SUV	TP	255/50 R19	4,2
TOYO SNOWPROX S954 SUV	TL	255/50 R19	5,4
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN OPISANY W UWAGACH
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OPONY - PĘKNIĘCIA STARZENIOWE;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	199
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















































ZDJĘCIA USZKODZEŃ























