



Jeep Compass-2020
Compass 1.5MHEV Limited AT

Rejestracja	WZ446FS
VIN	ZACNJECA4NPS16985
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	20.12.2022
Przebieg	58 763 km
Typ nadwozia	SUV
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	96 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 469

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	08.06.2026 13:20:04	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	5	Body colour	Ciemnoszary
Marka	Jeep	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Compass-2020	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Szyby elektryczne przód	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne tył	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tempomat	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Kamera cofania	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Liczba kabli do ładowania	0	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak	Zestaw naprawczy	Nie

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 98 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 98 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 98 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 98 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnętrze

Typ uszkodzenia

Plama

Wielkość

<50%, lekki

Uwagi: zużycie, zarysowania



9 | Zestaw naprawczy opon

Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący



10 | Sprezarka



Typ uszkodzenia	Brak
Wielkość	Brakujący

Zewnętrze







2 | Pas podszybia

Typ uszkodzenia	Rozdarcie
Wielkość	<50%, średni




3 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki



4 | Pokrywa przednia

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



5 | Błotnik TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm




6 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni




7 | Obudowa lusterka L

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni





8 | Błotnik TL


Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



11 | Drzwi TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm





12 | Słupek B prawy

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



13 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki

Uwagi: odpryski, zanieczyszczenia



14 | Felga aluminiowa PL polerowana

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



15 | Obręcz aluminiowa PP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	200	Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	250
-------------------------------	-----	-------------------------------	-----

Zdjęcia Podstawowe

