



BMW Serie5Lim-G30-2016
520d xDrive AT

Rejestracja	WZ790ET
VIN	WBA51BL000CJ96589
Rok produkcji	2022
Pierwsza rejestracja	28.02.2022
Przebieg	104 647 km
Typ nadwozia	Sedan
Fuel type	Diesel
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Naped na 4 kola
Pojemnosc skokowa (cc)	1 995

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	12.03.2026 12:08:03	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	4	Kolor nadwozia	Czarny
Marka	BMW	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Serie5Lim-G30-2016	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	8		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Bezkluczykowy dostęp	Tak	Sruba antykradzieżowa	Nie
Czujniki parkowania przednie	Tak	Szyby elektryczne przod	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Szyby elektryczne tyl	Tak
Elektrycznie składane lusterka	Tak	Tempomat	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Fotel pasażera przedni regulowany elektrycznie	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
GPS	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Liczba kabli do ładowania	0	Zestaw naprawczy	Tak
Przykrycie części bagażowej	Tak		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Dunlop	245/45 R 18 100 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Dunlop	245/45 R 18 100 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Dunlop	245/45 R 18 100 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Dunlop	245/45 R 18 100 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnętrze

Typ uszkodzenia	Brudny
Wielkość	Lekki



3 | Podłoga bagażnika tylnego


Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	Lekki

Zewnętrze




2 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia	Odpryski od kamieni
Wielkość	Lekki



4 | Kłapa bagażnika

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



5 | Błotnik TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm



6 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	Lekki

Uwagi: pośkrabani, otłuceno kamenim







7 | Reling dachowy R

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm



8 | Obręcz aluminiowa TP

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



9 | Obręcz aluminiowa TL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Drzwi PL (µm)	280
-------------------------------	-----

Zdjęcia Podstawowe

