

CARBALANCE — SPECYFIKACJA POJAZDU

Karta danych i oględzin pojazdu

Wypełnij pola. Jeśli elementu nie sprawdzono, wpisz „nie sprawdzono”.

01 IDENTYFIKACJA I POCHODZENIE

Marka	SKODA	Model	OCTAVIA RS
-------	-------	-------	------------

Wersja / wariant	RS
------------------	----

Rok produkcji	2020	Rok modelowy	
---------------	------	--------------	--

VIN	TMBLK8NXXMY070396
-----	-------------------

Nr rejestracyjny	SK931UG	Kraj rejestracji	POLSKA

Pierwsza rejestracja		Pierwsza rej. w Polsce	01.04.2021
----------------------	--	------------------------	------------

Kraj pochodzenia ¹	POLSKA	Data importu	-

Sposób nabycia / liczba właścicieli	1
-------------------------------------	---

Źródło danych o pochodzeniu i historii	SERWIS ASO
--	------------

¹ Kraj pierwszej sprzedaży lub wcześniejszego użytkowania.

02 DANE TECHNICZNE

Stan drogomierza (km)	77881	Paliwo	DIESEL

Pojemność (cm³)	1989	Moc (kW / KM)	200 KM
-----------------	------	---------------	--------

Silnik / kod		Skrzynia / liczba biegów	AUT. DSG
--------------	--	--------------------------	----------

Napęd	4X4	Typ nadwozia	KOMBI
-------	-----	--------------	-------

Liczba drzwi / miejsc	5/5	Kolor / kod lakieru	
-----------------------	-----	---------------------	--

03 DOKUMENTY I KLUCZYKI

Liczba kluczyków	2	Badanie ważne do	
------------------	---	------------------	--

Dowód rejestracyjny / dokumenty zagraniczne	TAK
---	-----

Książka serwisowa / historia elektroniczna / faktury	TAK
--	-----

Pozostałe dokumenty / braki	
-----------------------------	--

CARBALANCE — SPECYFIKACJA POJAZDU

Nadwozie i powłoka lakierowa

VIN / nr rejestracyjny	
------------------------	--

04 POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU

Wpisz trzy odczyty z różnych punktów każdego elementu, w μm .

L / P — lewa / prawa strona w kierunku jazdy. NP — nie zmierzono; ND — nie dotyczy.

Miernik / data pomiaru	POMIARU LAKIERU NIE WYKONANO			
Element	1 [μm]	2 [μm]	3 [μm]	Uwagi / ślady napraw
Maska				
Dach				
Błotnik przedni L				
Błotnik przedni P				
Drzwi przednie L				
Drzwi przednie P				
Drzwi tylne L				
Drzwi tylne P				
Błotnik tylny / bok L				
Błotnik tylny / bok P				
Kłapa bagażnika				
Próg L				
Próg P				
Słupki A / B / C L				
Słupki A / B / C P				

Dla słupków wpisz kolejno A, B i C. Pomiar wykonuj przyrządem odpowiednim do podłoża.

05 OGLEDZINY NADWOZIA

Zderzaki / elementy z tworzywa	DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W ZAŁĄCZNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM OPIS
Szyby / lampy / lusterka	
Korozja / szczeliny / ślady demontażu	
Uwagi do powłoki i wcześniejszych napraw	

CARBALANCE — SPECYFIKACJA POJAZDU

Stan techniczny i uszkodzenia

VIN / nr rejestracyjny	
------------------------	--

06 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena: B — bez uwag; U — uwagi; NS — nie sprawdzono; ND — nie dotyczy.

Podzespół / zakres	Ocena	Opis / wynik / zalecenie
Silnik / rozruch / praca		BEZ UWAG
Wycieki / płyny		BEZ UWAG
Skrzynia / sprzęgło		BEZ UWAG
Napęd / przeguby		BEZ UWAG
Zawieszenie / kierowanie		BEZ UWAG
Układ hamulcowy		BEZ UWAG
Wydech / osprzęt		BEZ UWAG
Akumulator / elektryka		BEZ UWAG
Klimatyzacja / ogrzewanie		BEZ UWAG
Kontrolki / diagnostyka		BEZ UWAG
Jazda próbna		BEZ UWAG

07 OGUMIENIE I KOŁA

Koło	Marka / model / rozmiar	DOT	Bieżnik mm
Przód L	PIRELLI 225/45/R18	31/20	50%
Przód P	PIRELLI 225/45/R18	31/20	50%
Tył L	PIRELLI 225/45/R18	31/20	50%
Tył P	PIRELLI 225/45/R18	31/20	50%

Stan opon / felg / koło zapasowe	ZESTAW NAPRAWCZY
----------------------------------	------------------

08 USZKODZENIA I ZALECANE NAPRAWY

--

--

--

CARBALANCE — SPECYFIKACJA POJAZDU

Wyposażenie, historia i podsumowanie

VIN / nr rejestracyjny	
------------------------	--

09 WYPOSAŻENIE I STAN WNĘTRZA

Wpisz wyposażenie pojazdu; odnotuj braki, niesprawności i zużycie wnętrza.

Bezpieczeństwo / systemy wspomagania	BEZ UWAG
Komfort / fotele / tapicerka	BEZ UWAG
Multimedia / nawigacja / kamery	BEZ UWAG
Pozostałe wyposażenie / akcesoria	BEZ UWAG
Stan wnętrza / braki / niesprawności	BEZ UWAG

10 HISTORIA SERWISOWA I NAPRAWY

Data	Przebieg km	Wykonane prace / dokument potwierdzający

Ostatni serwis olejowy / rozrząd	SAMOCHÓD PRZED SERWISEM OLEJOWYM. INTERWAŁY OLEJOWE WYKONYWANE W ASO WG ZALECEŃ PRODUCENTA, ORAZ CO 10TYS MIEDZY SERWISOWE.
----------------------------------	---

Historia szkód / napraw i źródło informacji	ASO
---	-----

11 UWAGI I CENA

SAMOCHÓD HISTORYCZNIE POSIADAŁ SZKODY NAPRAWIANE W ASO (DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA W ZAŁĄCZNIKACH, HISTORIA NAPRAW ASO DO WGLĄDU)
--

--

Cena ofertowa		Waluta	
---------------	--	--------	--

Warunki / uwagi dotyczące ceny	
--------------------------------	--

12 DANE OGLEDZIN

Data oględzin	17.10.2026	Miejsce	RUMIA UL, DĘBOGÓRSKA 62
---------------	------------	---------	----------------------------

Osoba wykonująca oględziny	
----------------------------	--

Podpis	
--------	--