



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00450/26
Data zlecenia	21 maj 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BYD
Model	SEAL U DM-I
Numer rejestracyjny	WB501EF
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LGXC74C41S0266891

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00450/26

Nr rejestracyjny

WB501EF

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20875
Numer sprawy	VHS00450/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	24.05.2026
Wycena na dzień	24.05.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB501EF / LGXC74C41S0266891
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	18.07.2025 / 10
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	10 007 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.12.2028
Lakier	----

Marka	BYD
Model	Seal U DM-i 24-
Typ	Seal U DM-i 1.5 Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	72 / 98
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent hamowania hydrauliczny HBA
- Asystent świateł drogowych (HMA)
- Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
- Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
- Czujniki parkowania z przodu
- Dach panoramiczny elektrycznie otwierany z roletą elektryczną
- Ekran dotykowy, elektrycznie obracany 15,6"
- ESP
- Filtr powietrza PM 2.5
- Fotel kierowcy z wentylacją, podgrzewaniem i pamięcią ustawienia
- Fotel kierowcy, zintegrowany zagłówek
- Fotel pasażera wentylowany z podgrzewaniem
- Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
- Gniazdo ładowania USB z przodu x2 (1x 18 W typu C i 1x 60 W typu C)
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
- Apple Carplay oraz Android Auto
- Asystent pasa ruchu (LKA)
- Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Blokada drzwi automatyczna
- Czujniki parkowania z tyłu
- Dynamiczne oświetlenie powitalne
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Felgi aluminiowe 19" dwukolorowe z ogumieniem 235/50
- Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia)
- Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-stopniowa regulacja, pamięć położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4-kierunkach
- Fotel pasażera, zintegrowany zagłówek
- Gniazdko 12 V
- Gniazdo ładowania USB z tyłu x2 18 W typu C
- Inteligentna kontrola ograniczenia prędkości (ISLC)

- Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:60
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą wegańską
- Kluczyk inteligentny 2x
- Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
- Łączność pokładowa 4G
- Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC)
- Monitorowanie martwego pola (BSD)
- Monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) i Rear Cross Traffic Brake (RCTB)
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami
- Oświetlenie LED do czytania z przodu i z tyłu
- Oświetlenie podłogowe z przodu
- Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 12,3"
- Pasy bezpieczeństwa tylne, środkowe z ogranicznikami siły naprężenia
- Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Półka osłaniająca zawartość bagażnika
- Relingi dachowe aluminiowe
- System audio "Infinity" 10-głośnikowy
- System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA)
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System kamer 360 stopni
- System kontroli trakcji (TCS)
- System oczyszczania powietrza PM2.5 z filtrem
- System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
- System ostrzeżenia o otwarciu drzwi (DOW)
- System predykcyjnego ostrzegania przed kolizją (PCW)
- System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
- System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
- System wykrywania obecności dziecka (CPD)
- System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby boczne elektrycznie sterowane z funkcją one touch i zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED
- Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie
- Tapicerka ze skóry wegańskiej
- Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow
- Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- Wyświetlacz przezierny (HUD)
- Kierownica podgrzewana
- Kłapa bagażnika otwierana/zamykana elektrycznie
- Komfortowe zatrzymanie (CST)
- Lakier metalik
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Ładowanie bezprzewodowe smartfona 2 x, 15 W
- Mechaniczna blokada bezpieczeństwa przed dziećmi
- Monitorowanie ruchu poprzecznego przed pojazdem (FCTA) z funkcją hamowania (FCTB)
- Nawiewy tylne
- Oświetlenie Ambiente wielobarwne, zsynchronizowane z rytmem muzyki
- Oświetlenie LED w drzwiach przednich
- Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych
- Pasy bezpieczeństwa przednie z naprężeniem i ogranicznikiem siły naprężenia
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
- Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna przednia kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Połączenia alarmowe (E-Call)
- Radio DAB+ i FM
- Siedzenia tylne z ręczną regulacją zagłówek
- System awaryjnego hamowania, automatyczny (AEB)
- System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania silnika
- System hydraulicznego wspomagania hamowania (HBB)
- System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System ostrzegania przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
- System ostrzegania przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW)
- System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
- System przeciwkradzieżowy
- System sterowania głosem, inteligentny - "Hi, BYD"
- System wykrywania jednoczesnego naciśnięcia pedału hamulca i przyspieszenia (BOS)
- System zapobiegający dachowaniu (RMI)
- Szyba przednia z ochroną przed promieniowaniem UV, izolacją termiczną i izolacją akustyczną
- Szyby tylna i boczne, przyciemniane
- Światła przeciwmgielne tylne
- Światła tylne w technologii LED
- Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
- Usługa w chmurze – aplikacja BYD
- Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
- Zaczepy ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne fotele tylne




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT C	PP	235/50R19 99V	7,5
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT C	PL	235/50R19 99V	7,5
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT C	TP	235/50R19 99V	7,5
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT C	TL	235/50R19 99V	7,5
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	63
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



DOKUMENTY POJAZDU



